EAST Search History

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
S47	1500	G12B011/00.ipc. G12B011/02.ipc. G12B011/04.ipc. G12B11/00.ipcr. G12B11/02.ipcr. G12B11/04.ipcr.	EPO; JPO; DERWENT	OR	ON	2008/05/10 1243
S51	527	G01P001/10.ipc. G01P001/11.ipc. G01P1/10.ipcr. G01P1/11.ipcr.	EPO; JPO; DERWENT	OR	ON	2008/05/10 1247
S50	2113	G01D11/28.ipcr.	DERWENT	OR	ON	2008/05/10 1246
S52	734	G01D013/28.ipc. G01D13/28.ipcr.	EPO; JPO; DERWENT	OR	ON	2008/05/10 1248
S48	997	G01D013/22.ipc. G01D13/22.ipcr.	EPO; JPO; DERWENT	OR	ON	2008/05/10 1244
S49	1665	G01D011/28.ipc.	EPO; JPO	OR	ON	2008/05/10 1245
S56	38	(116/286,287,288,62.1,62.4,300,301,305,dig.5,dig.6, dig.36.ccls. 362/29,30.ccls. G12B011/00.ipc. G12B011/02. ipc. G12B011/04.ipc. G12B11/00.ipcr. G12B11/02.ipcr. G12B11/04.ipcr. G01D013/22.ipc. G01D13/22.ipcr. G01D011/28.ipc. G01D11/28.ipcr. G01P001/10.ipc. G01P001/11.ipc. G01P1/10.ipcr. G01P1/11.ipcr. G01D013/28.ipc. G01D13/28.ipcr.) and shaft with (disconnect$4 quick releas$7 remov$7 snap$4 clip$4) same (hand pointer pointing needle)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT	OR	ON	2008/05/10 1601

S57	50	(116/286,287,288,62.1,62.4,300,301,305,dig.5,dig.6, dig.36.ccls. 362/29,30.ccls. G12B011/00.ipc. G12B011/02. ipc. G12B011/04.ipc. G12B11/00.ipcr. G12B11/02.ipcr. G12B11/04.ipc. G01D013/22.ipc. G01D13/22.ipcr. G01D011/28.ipc. G01D11/28.ipcr. G01P001/10.ipc. G01P001/11.ipc. G01P1/10.ipcr. G01P1/11.ipcr. G01D013/28.ipc. G01D13/28.ipcr.) and shaft with (disconnect$4 quick releas$7 remov$7 snap$4 clip$4 press pressfit$4 insert$6) with (motor rotor gear$4)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT	OR	ON	2008/05/10 16:23
S55	226	(116/286,287,288,62.1,62.4,300,301,305,dig.5,dig.6, dig.36.ccls. 362/29,30.ccls. G12B011/00.ipc. G12B011/02. ipc. G12B011/04.ipc. G12B11/00.ipcr. G12B11/02.ipcr. G12B11/04.ipc. G01D013/22.ipc. G01D13/22.ipcr. G01D011/28.ipc. G01D11/28.ipcr. G01P001/10.ipc. G01P001/11.ipc. G01P1/10.ipcr. G01P1/11.ipcr. G01D013/28.ipc. G01D13/28.ipcr.) and (shaft with (hollow $3 open opened bore) tube with (pointer pointing needle))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT	OR	ON	2008/05/10 15:49
S65	188	(116/286,287,288,62.1,62.4,300,301,305,dig.5,dig.6, dig.36.ccls. 362/29,30.ccls. G12B011/00.ipc. G12B011/02. ipc. G12B011/04.ipc. G12B11/00.ipcr. G12B11/02.ipcr. G12B11/04.ipcr. G01D013/22.ipc. G01D13/22.ipcr. G01D011/28.ipc. G01D11/28.ipcr. G01P001/10.ipc. G01P001/11.ipc. G01P1/10.ipcr. G01P1/11.ipcr. G01D013/28.ipc. G01D13/28.ipcr.) and (pointer needle) with shaft near3 through	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT	OR	ON	2008/05/10 17:42
L43	9	(116/286,287,288,62.1,62.4,300,301,305,dig.5,dig.6, dig.36.ccls. 362/29,30.ccls. G12B011/00.ipc. G12B011/02. ipc. G12B011/04.ipc. G12B11/00.ipcr. G12B11/02.ipcr. G12B11/04.ipcr. G01D013/22.ipc. G01D13/22.ipcr. G01D011/28.ipc. G01D11/28.ipcr. G01P001/10.ipc. G01P001/11.ipc. G01P1/10.ipcr. G01P1/11.ipcr. G01D013/28.ipc. G01D13/28.ipcr.) and (pointer needle) same shaft with (polygon$4 pentagon$4 hexagon$4 square triang$4 (three four five six eight) with side)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT	OR	ON	2008/05/10 19:56

S60	189	(116/286,287,288,62.1,62.4,300,301,305,dig.5,dig.6, dig.36.ccls. 362/29,30.ccls. G12B011/00.ipc. G12B011/02. ipc. G12B011/04.ipc. G12B11/00.ipcr. G12B11/02.ipcr. G12B11/04.ipcr. G01D013/22.ipc. G01D13/22.ipcr. G01D011/28.ipc. G01D11/28.ipcr. G01P001/10.ipc. G01P001/11.ipc. G01P1/10.ipcr. G01P1/11.ipcr. G01D013/28.ipc. G01D13/28.ipcr.) and (needle pointer shaft) with (connect$4 disconnect$4 quick releas$7 remov $7 snap$4 clip$4 press pressfit$4 insert$6) near6 (motor rotor gear$4 case housing)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT	OR	ON	2008/05/10 16:43
S59	20	(116/286,287,288,62.1,62.4,300,301,305,dig.5,dig.6, dig.36.ccls. 362/29,30.ccls. G12B011/00.ipc. G12B011/02. ipc. G12B011/04.ipc. G12B11/00.ipcr. G12B11/02.ipcr. G12B11/04.ipcr. G01D013/22.ipc. G01D13/22.ipcr. G01D011/28.ipc. G01D11/28.ipcr. G01P001/10.ipc. G01P001/11.ipc. G01P1/10.ipcr. G01P1/11.ipcr. G01D013/28.ipc. G01D13/28.ipcr.) and (needle pointer shaft) with (connect$4 disconnect$4 quick releas$7 remov $7 snap$4 clip$4 press pressfit$4 insert$6) near3 (into within in through bore) near6 (motor rotor gear$4 case housing)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT	OR	ON	2008/05/10 16:40
S63	66	(116/286,287,288,62.1,62.4,300,301,305,dig.5,dig.6, dig.36.ccls. 362/29,30.ccls. G12B011/00.ipc. G12B011/02. ipc. G12B011/04.ipc. G12B11/00.ipcr. G12B11/02.ipcr. G12B11/04.ipcr. G01D013/22.ipc. G01D13/22.ipcr. G01D011/28.ipc. G01D11/28.ipcr. G01P001/10.ipc. G01P001/11.ipc. G01P1/10.ipcr. G01P1/11.ipcr. G01D013/28.ipc. G01D13/28.ipcr.) and (gear geartrain) with (housing case casing)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT	OR	ON	2008/05/10 17:19
S62	397	(116/286,287,288,62.1,62.4,300,301,305,dig.5,dig.6, dig.36.ccls. 362/29,30.ccls. G12B011/00.ipc. G12B011/02. ipc. G12B011/04.ipc. G12B11/00.ipcr. G12B11/02.ipcr. G12B11/04.ipcr. G01D013/22.ipc. G01D13/22.ipcr. G01D011/28.ipc. G01D11/28.ipcr. G01P001/10.ipc. G01P001/11.ipc. G01P1/10.ipcr. G01P1/11.ipcr. G01D013/28.ipc. G01D13/28.ipcr.) and (board pcb) with (housing case casing)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT	OR	ON	2008/05/10 17:08

| S58 | 2 | (116/286,287,288,62.1,62.4,300,301,305,dig.5,dig.6, dig.36.ccls. 362/29,30.ccls. G12B011/00.ipc. G12B011/02. ipc. G12B011/04.ipc. G12B11/00.ipcr. G12B11/02.ipcr. G12B11/04.ipcr. G01D013/22.ipc. G01D13/22.ipcr. G01D011/28.ipc. G01D11/28.ipcr. G01P001/10.ipc. G01P001/11.ipc. G01P1/10.ipcr. G01P1/11.ipcr. G01D013/28.ipc. G01D13/28.ipcr.) and ($6"236458"$4) | US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT | OR | ON | 2008/05/10 16:30 |

5/10/08 8:03:54 PM
C:\Documents and Settings\rsmith4\My Documents\EAST\Workspaces\10 595222 micromotor arrangement driving a pointer type ind dev.wsp